

日頃、検査関係業務にご理解とご協力をいただきましてありがとうございます。

関東管内の検査場において、平成22年4月から平成23年5月末までに受検者の方の運転操作ミスによる事故が26件発生しています。

このうち、受検者(中高年齢者層以上の方)が認証工場である事故は14件発生しています。

受検時の運転操作には十分注意下さるよう宜しくお願いします。

検査場内では『急がず』『あわてず』確実に！！

降車する時は必ずギヤ位置及び駐車ブレーキの作動確認を！！

運転する時は車両の前後の確認を！！

【自動車検査法人】

年月	事務所	発生場所／性別・年代	事故状況	事故原因(推定)
平成22年6月	神奈川	小型マルチテスタ 男性・80才代	スピードメータ検査中に車両の異常に気づき降車したところ、リフトが上がり、Dレンジであったことから車両が前進しライトテスタ防護柵に衝突した。	車両から降りる際、ギヤ位置をP又はNレンジにせず、駐車ブレーキもかけていなかったこと。
平成22年6月	湘南	検査コース入口 男性・50才代	黒煙再検査のためコース入口に待機中、他のコースが空いたため入場変更しようと車両を後退させたところ、後続の待機車両のフロント部分に衝突した。	後方の安全を怠り車両を後退させたこと。
平成22年6月	山梨	大小兼用テスタ 女性・70才代	ABS検査終了後、記録のため降車したところ、ギヤが「R」に入っていたため、後退し開いた運転席ドアがABS記録器に接触した。	車両から降りる際、ギヤ位置をP又はNレンジにせず、駐車ブレーキもかけていなかったこと。
平成22年7月	足立	大小兼用テスタ 男性・70才代	後輪ブレーキ検査からスピードメータ検査に移行する際、ブレーキペダルとアクセルペダルを踏み間違え、急発進し先行でライト・ガス検査中の車両に追突した。なお、その後もアクセルを踏み続けていたため、ヘッドライトテスタも損傷した。	ブレーキペダルを踏んで発進するところ、アクセルペダルを踏んで発進してしまったこと。
平成22年10月	検査課	小型マルチテスタ 男性・60才代	先行車がコースに入場したため、入場停止位置まで移動しようとしたところ、ブレーキペダルとアクセルペダルを踏み間違え、急発進しコース入口の光電管支柱をなぎ倒し、ヘッドライト検査をしていた先行車の左後部に追突し、さらにコース左側壁に激突して停車した。	ブレーキペダルを踏んで発進するところ、アクセルペダルを踏んで発進してしまったこと。
平成22年12月	千葉	小型在来テスタ 女性・60才代	ABS検査終了後、乗車状態で記録しようとしたところ、ブレーキペダルとアクセルペダルを踏み間違え、急発進し検査ピット柵に衝突し停車した。	降車せずに印字しようとしたこと。
平成23年5月	山梨	小型マルチテスタ 男性・60才代	マルチ(ABSH)による検査を終了し排出ガス検査のため車両から降車したところ、ギヤが「R」(駐車ブレーキ引かず)であったことから、車両が後退し運転席ドアがライトテスタ防護柵に接触し、さらに後続車に衝突して停車した。	車両から降りる際、ギヤ位置をP又はNレンジにせず、駐車ブレーキもかけていなかったこと。
平成23年5月	茨城	小型在来テスタ 男性・70才代	ヘッドライト検査中、左側のヘッドライトをの光度不足と判定されたため、受検者が手でアクセルペダルを押してエンジンの回転をあげたところ、ギヤがDレンジに入っていたため前進し、ヘッドライトテスタに衝突した。	車両から降りる際、ギヤ位置をP又はNレンジにしていなかったこと。

【軽自動車検査協会】

平成22年4月	足立	排出ガス測定場所 男性・不明	排出ガス検査が不合格となり、再度検査を行うため空ぶかしを行ったところ、ギヤがDレンジに入っていたため、車両が動き出したので慌てて止めようとしたが、ブレーキとアクセルを踏み間違え、マルチテスタ入口光電管及び前方車両後部に衝突した。	ギヤ位置をP又はNレンジにせず、駐車ブレーキもかけていなかったこと。また、車両が動き出した際、ブレーキとアクセルを踏み間違えたこと。
平成22年4月	湘南	検査コース入口付近 男性・70才代	入口付近の待機車両に後続の待機車両が、ブレーキとアクセルを踏み間違え追突し、更に弾みで排出ガス測定車両へも玉突衝突した。	ブレーキペダルを踏んで発進するところ、アクセルペダルを踏んで発進してしまったこと。
平成22年4月	土浦	検査コース内入口 女性・70才代	検査コース内入口でライト再検で待機していた車両が、正対させるため窓から顔を出して操作していたところ、急発進して検査棟の壁に衝突した。	車両を正対させているとき、ブレーキとアクセルを踏み間違えたこと。
平成22年4月	土浦	マルチテスタ 男性・70才代	スピードメータテスタの停止位置に車両を停止させようとしたところ、ブレーキとアクセル操作を間違え前方のリフト待ち車両に追突し、更に弾みで追突車両はリフト支柱に衝突した。	車両を停止させようとしたとき、ブレーキとアクセルを踏み間違えたこと。
平成22年5月	湘南	構内駐車場 男性・40才代	駐車位置から後退している車両へ、後方確認を怠った別の駐車車両が後退しようとしたところ衝突した。	後方の安全を怠り車両を後退させたこと。
平成22年6月	野田	マルチテスタ 男性・30才代	マルチテスタ上でヘッドライト検査中の車両に、後続の車両が追突した。	前方の安全を怠り車両を前進させたこと。
平成22年7月	野田	検査コース待機列 男性・20才代	検査コース待機車両に後続の待機車両が、ブレーキとアクセルを踏み間違え追突した。	ブレーキペダルを踏んで発進するところ、アクセルペダルを踏んで発進してしまったこと。
平成22年7月	野田	検査コース待機列 女性・50才代	検査コース待機車両に、座席横の車台番号フックを外そうとしていた後続車両が、クラッチとブレーキを放したため追突した。	MT車でギヤを入れたまま、かつ、駐車ブレーキを作動させていない状態で作業をしたこと。
平成23年2月	八王子	検査コース待機列 男性・50才代	検査コース待機車両に後続の待機車両が、ブレーキとアクセルを踏み間違え追突した。	ブレーキペダルを踏んで発進するところ、アクセルペダルを踏んで発進してしまったこと。
平成23年4月	熊谷	構内駐車場 男性・不明	車載車専用駐車場に駐車するため後退していた車両が、後方確認を怠ったためフェンス支柱に衝突した。	後方の安全を怠り車両を後退させたこと。
平成23年5月	湘南	検査コース待機列 男性・不明	検査コース待機車両が、後退し後続車両に衝突した。	駐車ブレーキを作動させていなかったこと。
平成23年5月	埼玉	検査コース内出口付近 男性・70才代	下回り検査終了後、車両を退出させようとしたところ、アクセルとブレーキペダルの間に足が挟まったため、パニック状態となり前進しさせて壁に衝突した。	ブレーキペダルを踏んで原動機を始動しなかったこと。

※ 受検者が認証工場である事故を抜粋