


ディーゼル黒煙クリーンキャンペーンの点検結果
(黒煙濃度の点検前と点検後の測定結果)

調査期間:平成17年10月の1か月間

	台数
黒煙測定台数	44,289

点検後の黒煙低減率	台数
ほぼ変化無し	12,075
低減率1%以上10%未満	17,756
低減率10%以上20%未満	8,331
低減率20%以上30%未満	3,632
低減率30%以上	2,495
合計	44,289




ディーゼル黒煙クリーンキャンペーンの点検結果
 (黒煙低減率1%以上10%未満の主な要因)

調査期間:平成17年10月の1か月間

	台数
黒煙低減率1%以上10%未満の車両数	17,756

	台数
エアクリナーを清掃した車両数	12,489
エアクリナーを交換した車両数	4,712
DPF装置等清掃または交換した車両数	216
噴射ポンプ修理または交換した車両数	39
その他の整備を実施した車両数	300
合計	17,756




ディーゼル黒煙クリーンキャンペーンの点検結果
(黒煙低減率10%以上20%未満の主な要因)

調査期間:平成17年10月の1か月間

	台数
黒煙低減率10%以上20%未満の車両数	8,331

	台数
エアクリーナーを清掃した車両数	4,970
エアクリーナーを交換した車両数	3,096
DPF装置等清掃または交換した車両数	70
噴射ポンプ修理または交換した車両数	69
その他の整備を実施した車両数	126
合計	8,331




ディーゼル黒煙クリーンキャンペーンの点検結果
(黒煙低減率20%以上30%未満の主な要因)

調査期間:平成17年10月の1か月間

	台数
黒煙低減率20%以上30%未満の車両数	3,632

	台数
エアクリナーを清掃した車両数	1,954
エアクリナーを交換した車両数	1,390
DPF装置等清掃または交換した車両数	114
噴射ポンプ修理または交換した車両数	78
その他の整備を実施した車両数	96
合計	3,632



ディーゼル黒煙クリーンキャンペーンの点検結果
(黒煙低減率30%以上の主な要因)

調査期間:平成17年10月の1か月間

	台数
黒煙低減率30%以上の車両数	2,495

	台数
エアクリーナーを清掃した車両数	1,252
エアクリーナーを交換した車両数	998
DPF装置等清掃または交換した車両数	100
噴射ポンプ修理または交換した車両数	74
その他の整備を実施した車両数	71
合計	2,495

