

お客様各位

日産自動車株式会社

日産純正「熱線/UV カットフィルム」サンバリア 自主回収のお願い

謹啓

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は日産車をご愛用いただき厚く御礼申し上げます。

さて、日産純正「熱線/UV カットフィルム」(商品名:サンバリア クリアタイプ フロントドアセット)におきまして、同商品を運転席及び助手席の側面ガラスに貼り付けた場合、ガラスの種類、ガラス単体の可視光線透過率のバラツキ等によって、可視光線透過率が道路運送車両の保安基準を満足しないおそれのあることが判明致しました。

このため、本商品の自主回収を実施する事と致しましたのでご案内申し上げます。

つきましては、誠に申し訳ございませんが、お客様のお車のフロントドアガラス部に貼られております「熱線/UV カットフィルム」サンバリアを取外し、購入時の代金を返却させていただきますので、お近くの係員にお申し付けください。

弊社と致しましても品質管理をさらに徹底・強化し、安全と品質向上に一層努力致しますので、本自主回収にご協力を賜りますよう、重ねてお願い申し上げます。

敬具

1. 対象商品:日産純正「熱線/UV カットフィルム」
(商品名:サンバリア クリアタイプ フロントドアセット)
2. 対象のお車:上記対象商品を装着した日産車
3. 本件に関するお問合せ先

日産自動車(株) お客様相談室 フリーコール 0120-315-232

以上

運転者席及び助手席側面ガラス用フィルムの自主回収の実施について

平成14年11月19日

国土交通省自動車交通局技術安全部審査課長 殿

報告者の氏名 日産自動車株式会社
又は名称 アフターセール商品開発部 部長 小西 淳吉
住 所 東京都中央区銀座6-17-1

報告者の氏名 日産自動車株式会社
又は名称 品質保証部 部長 大淵 裕幸
住 所 神奈川県横浜市神奈川区新子安 1-17-1

弊社設定ディーラーオプション部品「熱線/UVカットフィルム」の一部に保安基準を満足しないものがあることが判明しましたので、以下の通り自主回収を実施いたしたく、御報告申し上げます。

※整理番号		自主回収開始日	平成14年11月20日予定
不具合の内容	ディーラーオプション部品として販売された、熱線/UVカットフィルム（サンバリア）を貼り付けた運転者席及び助手席の側面ガラスにおいて、ガラスの種類、ガラス単体の可視光線透過率のバラツキ等によって、可視光線透過率が保安基準70%を満足しないおそれがある。		
改善の内容	全品を回収する。		
不具合件数	2件		
事故の有無	なし		
自動車使用者等に周知させるための措置	新聞（読売、朝日、毎日、産経、日経、中日・東京）の11月20日付朝刊に社告を掲載するとともに、弊社ホームページへの掲載及び販売会社店頭でのポスター、チラシ等による告知を行う。		
対象の製品	熱線/UVカットフィルム （商品名：サンバリア クリアタイプ、平成9年7月～平成14年8月販売）		

車名	通称名	車種	実対象台数 (販売実績)	備考
ニッサン	サニー	B13、B14、B15	約 650	
	パルサー、ルキノ	N15	約 210	
	マーチ	K11、K12	約 1,330	
	ADサニーカリフォルニア、 ウィングロード、AD	Y10、Y11	約 430	
	キューブ	Z10	約 320	

車名	通称名	車種	実対象台数 (販売実績)	備考
ニッサン	ティーノ	V10	約 40	
	ラシーン	RB14	約 30	
	アベニール、エキスパート	W10、W11	約 210	
	エクストレイル	T30	約 550	
	シルビア	S13、S14、S15	約 200	
	ステージア	WC34、M35	約 220	
	テラノ、テラノレグラス	WD21、R50、JR50	約 70	
	プリメーラ	P10、P11、P12、 WP11、WP12	約 470	
	ブルーバード、ブルーバードシルフィ	U13、U14、G10	約 730	
	プレーリー、リバティ	M11、M12	約 220	
	ルネッサ	N30	約 40	
	サファリ	Y61	約 50	
	クルー	K30	約 5	
	スカイライン	R32、R33、R34、V35	約 860	
	セフィーロ	A32、WA32、A33	約 460	
	ローレル	C34、C35	約 250	
	セレナ	C23、C24	約 1,200	
	プレサージュ、バサラ	U30、JU30	約 300	
	ラルゴ	W30	約 100	
	エルグランド	E50、E51	約 1,720	
シーマ	FY32、FY33、F50	約 190		
セドリック、グロリア、レパード、 レパードジェイ・フェリー	Y32、Y33、Y34、 JY32、JY33、WY30	約 1,120		
	(計 38車種)	(計 60車種)	(計 約12,000台)	

運転者席及び助手席側面ガラス用フィルム自主回収の対象車種

車名	通称名	車種
ニッサン	サニー	B13、B14、B15
	パルサー、ルキノ	N15
	マーチ	K11、K12
	ADサニーカリフォルニア、 ウィングロード、AD	Y10、Y11
	キューブ	Z10
	ティノー	V10
	ラシーン	RB14
	アベニール、エキスパート	W10、W11
	エクストレイル	T30
	シルビア	S13、S14、S15
	ステージア	WC34、M35
	テラノ、テラノレグラス	WD21、R50、JR50
	プリメーラ	P10、P11、P12、WP11、WP12
	ブルーバード、ブルーバードシルフィ	U13、U14、G10
	プレーリー、リバティ	M11、M12
	ルネッサ	N30
	サファリ	Y61
	クルー	K30
	スカイライン	R32、R33、R34、V35
	セフィーロ	A32、WA32、A33
	ローレル	C34、C35
	セレナ	C23、C24
	プレサージュ、バサラ	U30、JU30
	ラルゴ	W30
エルグランド	E50、E51	
シーマ	FY32、FY33、F50	
セドリック、グロリア、レパード、 レパードジェイ・フェリー	Y32、Y33、Y34、JY32、JY33、 WY30	