



美しい地球を未来へ、子ども達へ。それが私達の願いです。



プロの目による愛車の健康診断を。

愛車の健康診断は、愛車を「長く」「安心に」「快適に」ご使用いただく秘訣です。


「GOOD マーク※」ステッカーは、国から認証を受けた自動車整備工場であ  
愛車の健康診断(定期点検)を受けてくださった方へお渡しする  
「安心と安全の証」です。

当社がお客様へこのステッカーを1枚お渡しするごとに  
「緑の東京募金」へ寄付いたします。

社会的責任を遵守しているドライバー  
※GOOD マークは『Group Of Observant Drivers』の略称です。

# あなたのマイカー 長く、安全、安心にお使いいただくために… 推奨点検を実施しましょう!

長期間使用したクルマは、気付かないうちに部品が摩耗・劣化しています。このような状態で走行し続けると、突然重度の故障に陥り、交通事故につながるだけでなく多額の出費が必要になります。マイカーを快適に使用するために、法定定期点検に加えて「推奨点検」を実施しましょう!



## 「推奨点検」とは?

長期使用による摩耗・劣化が起きやすい箇所をピックアップし、「推奨点検項目」としました。その中から、マイカーの年式・走行距離などに見合った点検を実施しましょう。詳しくは、あなたの街の自動車整備士におたずねください。

進まない!

### クラッチの作用



摩耗すると滑って進まない!



### フューエルホースの交換 (エンジンルーム)

燃料漏れ、車両火災に!


### ドライブシャフトジョイント部とベアリングのがた

異音と振動が発生!



### A ラジエータキャップの状態 B クーラント (LLC、冷却水) の交換

冷却水が沸騰しオーバーヒート!



### A スパークプラグ (白金・イリジウム) の交換 B プラグコードの状態

点火不良でエンジン不調! 燃費も悪化!




### インジケータランプの点灯状態

付かず重症に!



### タイミングベルトの交換

切れるとエンジン停止! 破損!



### フューエルフィルタの交換

エンジン不調! かからない!



### シートベルトの損傷、作用

事故の際働かず大けがに!



### エンジンマウントラバーとブラケットの状態

異音と振動が発生!



### ブレーキ各種ゴム部品の交換

劣化で効きが悪くなる!



### サスペンションの状態 (機能の低下)

段差でクルマが跳ねる!



## 整備工場が花粉症を減らす!?

花粉症は大気汚染等の「社会的な要因」が原因である、とも考えられています。

私達、自動車整備工場は、日頃のメンテナンスを通じ、少しでも環境保全に貢献できるよう

「GOOD マークステッカー頒布毎の募金」「点検整備による排気ガス清浄化」等の活動をみなさまとともに取り組んでいきたいと考えています。

