

平成14年1月30日

自動車整備振興会

関東ブロック連絡協議会会長 殿

関東運輸局整備部整備課長

保安・環境課長

大型トラクタの前輪脱落事故に伴う点検箇所について

去る平成14年1月18日に発出した「大型トラクタの前輪脱落事故について」（関整整第376号・関整保第934号）においては、当該点検部位について「左フロントホイールハブ附近」として通知したところですが、同通達の点検等の際には別紙を参考として実施されますよう関係者に対し周知願います。

1/30 ■ 大型トラクタ前輪脱落事故に伴う点検箇所について

