

## バスの車両火災事故発生状況

事故発生日時	事故発生場所	用途	火災の程度	当時の状況
H14.1.8(火) 7:38頃	岩手県盛岡市盛岡駅 西口バスターミナル	乗合	暖房装置設置個所付近 の一部	高速路線バスが、バスターミナル内において出発待ちのため乗客1名を乗せ停車中、運転席後部から煙が出ているのを確認したため、乗客に降車の案内をし、車載の消火器にて初期消火を実施。運転席後部床下の暖房装置設置個所とその付近が焼けたもの。
H14.1.4(金) 15:45頃	福島県郡山市県道 (通称さくら通り)	乗合	エンジンルームの一部	高速路線バスが、乗客28名を乗せ運行中、後部エンジン付近より煙がでているのを確認したため、車両を停止させ、乗客を避難誘導と初期消火を実施。後部エンジンルーム内空調用サブエンジンとその付近が焼けたもの。
H13.12.27(木) 22:40頃	兵庫県西宮市山口町 下山口	乗合	エンジンルームの一部 及び車体後部の一部	高速路線バスが、乗客26名を乗せ運行中、右側後部より炎のような光がサイドミラーに写ったので緊急停止し、状況を確認後、乗客の避難誘導と初期消火を実施。テールマフラ上部の後部エンジンルームとその付近が焼けたもの。
H13.12.2(日) 18:20頃	広島県中区十日市町1 丁目3番地十日市電停前	乗合	暖房装置設置個所付近	路線バスが、乗客20名を乗せ運行中、後部の乗客から「煙が出ている」との通報があったので、車両を停止させ、乗客を避難誘導し、炎が上がったので、消火作業を実施。後部暖房装置設置個所とその付近が焼けたもの。